



中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表  
(第十九批 2024年5月28日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
55	031N202405270023	永州市江华县河口镇中锡湖南稀土开发有限公司从2023年4月10日开始将稀土母液水往外排，流入农田、鱼塘，汇入春江河。导致农田污染，稻各减产，鱼死亡，村民散养牛喝了被污染的水出现流产和死亡。	永州市	群众身边的生态环境问题	<p>经调查核实，反映问题部分属实。</p> <p>1. 永州市江华县河口镇中锡（湖南）稀土开发有限公司从2023年4月10日开始将稀土母液水往外排，流入农田、鱼塘，汇入春江河部分属实。稀土母液为中锡（湖南）开发有限公司中间产品，不存在直接母液水情况，因该公司采用的稀土原地浸矿工艺的特殊性，母液回收率难以达到100%，在天气出现连续降雨的情况下，有少部分浸出液会溢出随雨水流入外环境。</p> <p>2. 导致农田污染，稻各减产，鱼死亡部分属实。</p> <p>经核实，县农业农村局一直未接到群众反映稻各减产问题，没有直接证据证明稀土浸出液导致农田污染、稻田减产。2024年5月29日，永州市生态环境局江华分局委托第三方检测机构对春江河、中锡（湖南）开发有限公司矿界水质采样监测结果显示，春江河、公司矿界水质正常，达到了农田灌溉标准。2023年春头源村的鱼塘（中锡（湖南）开发有限公司矿界外）出现过鱼塘鱼死亡情况，但鱼死亡原因不能确定是否与中锡（湖南）开发有限公司有直接关联。</p> <p>3. 村民散养牛喝了被污染的水出现流产和死亡不属实。在中锡（湖南）开发有限公司矿界内有一个小型养牛场，经营者为春头源村村民何某某，现存栏牛26头，属家庭散养户。县畜牧水产事务中心技术人员对何某某养牛场2023年2月20日牛流产一头、9月20日死牛一头和2024年5月3日死牛一头进行现场调查，并对流产牛实验室检测和死亡牛解剖检验，初步判定牛死亡和流产原因是由于饲养管理不善、草料质量存在问题，牛体内大量寄生虫造成机体营养不良、机能衰竭，还有机体肺部炎症加速了死亡进程，并非反映的“牛喝了被污染的水出现流产和死亡”。</p>	部分属实	督促企业落实污染防治主体责任，规范矿区日常管理，严格执行环保各项标准，消除各类环境风险隐患问题，实现绿色高质量发展。	<p>处理情况： 为应对极端天气矿区浸出液会溢出、渗透到外环境情况，督促中锡（湖南）公司完善内部污染防治管理制度，压实日常管理责任。</p> <p>整改情况： 1. 全面开展管网排查，已完成沿河管道清理及河道疏浚工作，将河道旁母液中转池和环保回收井（低氨氮尾水收集池）等池体围堰由沙土堆砌改为砖混结构，平整周边土地，种植草皮复绿。 2. 对淋沥尾水进行拦截回抽后进入膜处理设施处理，实现达标排放，降低环境风险。已新增建设一套1200m<sup>3</sup>/d高氨氮膜处理设施和一套5000m<sup>3</sup>/d低氨氮膜处理设施，并投入运行。 3. 将监督性执法监测频次由每季度一次调整为每两月一次，并在矿区暴雨后适时加密监测，监测点位也依据企业生产状况持续优化。</p>	已办结	无